


# Centre Sportif des Cherpines

## Ce bâtiment est-il devenu performant ?

Catégorie : Installations sportives  
Temps de fonctionnement : 55h

Surface : 811m<sup>2</sup>  
Année de construction : 1950



### Quelles actions ont été réalisées ?



remplacement de compteurs  
mitigeurs des douches verrouillés  
détecteurs de mouvement dans les vestiaires



Projet d'un nouveau centre en cours

