


Ce bâtiment est-il devenu performant ?

Catégorie : Lieux de rassemblement
Temps de fonctionnement : 55h

Surface : 1185m²
Année de construction : 1953



Quelles actions ont été réalisées ?



pose de sous-compteur pour séparation des consommations de chauffage en salle et mairie.

Reprise des activités dans salle en 2010 après fermeture en 2009

