


Wie effizient ist dieses Gebäude?

Kategorie: Allgemeinbildende Schule
Betriebsstunden: 1900h

Fläche: 6677m²
Baujahr: 1970



Welche Maßnahmen wurden umgesetzt



Ersatz der beiden Gas Wärmeerzeugern durch ein Gaskondensierenden Kessel. Einbau von Mini BHKW für Warmwasserbedarf ganz Jährig. Ersatz der Wärmeverteilung und die Regelung.

